



Утверждаю:  
С.А.Кильдюшкина  
Заведующая МАДОУ МО ГК № 3

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок МАДОУ**  
**МО ГК № 3**

от «01» декабря 2022 г.

Город Горячий Ключ

Владелец: МАДОУ МО ГК № 3

Адрес установки: Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Репина, 49

Характеристика поверхности игровой площадки:

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1	горка детская	в рабочем состоянии	Расшатаны шурупы	Нарушения устранены, шурупы завинчены	Регулярный визуальный осмотр
2	спортивная площадка	в рабочем состоянии	не выявлено		
2.1.	рукоход	в рабочем состоянии	не выявлено		
2.2.	футбольные (с щитом) ворота	в рабочем состоянии	не выявлено		
2.3.	полоса препятствий	в рабочем состоянии	не выявлено		
2.4.	бум	в рабочем состоянии	не выявлено		
2.5.	стенка для метания	в рабочем состоянии	не выявлено		
2.6.	лабиринт	в рабочем состоянии	не выявлено		
2.7.	тоннель	в рабочем состоянии	не выявлено		
2.8.	змейка	в рабочем состоянии	не выявлено		
2.9.	мостик	в рабочем состоянии	не выявлено		

		состоянии			
2.10.	воротики	в рабочем состоянии	не выявлено		
3	спортивные тренажеры	в рабочем состоянии	не выявлено		
4	игровой домик	в рабочем состоянии	Расшатаны шурупы	Нарушена а устранены, шурупы завинчен ы	
5	песочницы	в рабочем состоянии	Расшатаны шурупы	Нарушена а устранены, шурупы завинчен ы	
6	песочный дворик	в рабочем состоянии	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Старший воспитатель Михуля Н.Н.

